

- ورودی سه فاز 0.75kw~55kw
- دارای مد Sensorless vector control و مد V/F
- دارای ورودی Encoder برای کاربرد Close loop بصورت داخلی
- ورودی شبکه RS-485 ,ModBus بصورت Profibus
- دارای ترمometer دینامیکی داخلی تا توان 15kW
- قابل جدا شدن به همراه کابل در سایزهای 1,2,3,5 و ۱۰ متری Keypad
- دارای گشتوار VT و CT
- ولتاژ -10V~10V reference


۱- نحوه نامگذاری

JNTM	BG	BB	0001	AZ	S
مدل	Keypad	محفظه ها و اسباب نصب	حد اکثر ظرفیت موتور (HP)	ولتاژ نامی	اطلاعات سخت افزاری
7200MA	BG : LCD	BB : NEMA-1	0001 : 1HP	JK : 220V,60Hz (200V,50Hz)	مدل استاندارد
	Digital : BA : IP00				S : 220V/440V,1~2HP
	BC : NEMA-4	0075 : 75HP	AZ: 440V,60Hz (380V,50Hz)		مدل کوچک شده A : 220V/440V,7.5~10HP

نمودار دیاگرام 7200MA را می توانید در شکل ۱-a و ۱-b و عملکرد و تنظیمات ترمینالها را در جداول ۱ و ۲ ملاحظه فرمائید.
درایو 7200MA دارای سه نوع برد کنترلی است. به ترتیب ترمینالها در شکل زیر توجه فرمائید.

(A) برای سایز فشرده ، مدل: (NEMA4) ها مشابه اند.

- JNTMBGBB□□□JKS-- 220V:1~2HP
- JNTMBGBB□□□AZS-- 440V:1~2HP




دیاگرام سیم بندی MA

شکل 1-a

:(B)

- JNTMBG □□□□JK --- 220V:3-40HP
- JNTMBG □□□□AZ --- 440V: 3-75HP



- ترمینالهای چند منظوره ۱ تا ۸ می‌توانند روی اصلی خودش یعنی در حالت SOURCE و SINK تنظیم شود.
- برای اینورتر 220V 25-40HP می‌تواند به دو روش ورودی 0~10V یا +10V~+10V تنظیم شود.
- ترمینالهای (-), A(+), A(-) می‌توانند بعنوان ترمینال خروجی، از فرمان پالس فرکانس ورودی باشد مشروطه به آنکه TP1 بر روی موقعیت باز تنظیم شده باشد.
- ترتیب ترمینال 1-5

24VG	1	3	5	7	24V	VIN	AIN	AUX	DO1	DOG	IP12[A(+)]A(-)	
E	2	4	6	8	+12V	-12V	GND	AO1	AO2	E	(IG12S(+))S(-)	R2A R2C R1A R1B R1C

دیاگرام سیم بندی mA

شکل 1-b

توصیفی از عملکرد ترمینالهای قدرت و کنترل

۱-۳- ترمیث‌های قدرت

ترمینال	220V:1~20HP, 440V:1~20HP	220V:25~40HP, 440V:25~75HP
R/L1(L)		منبع تغذیه ورودی
S/L2		(برای منبع تغذیه تک فاز، لطفا از R/L1,S/L2 بعنوان ترمینال ورودی استفاده کنید.)
T/L3		
B1/P		B1/P,B2 : مقاومت ترمیز خارجی
B2		DC : ورودی منبع تغذیه B1/P, ⊖
⊖		
⊕	⊕ - ⊕ : ورودی منبع تغذیه DC یا واحد ترمیز خارجی.	-----
B1/R	-----	بدون استفاده
U/T1		خروجی اینورتر
V/T2		
W/T3		
E		ترمینال زمین (3rd type grounding)

جدول ۱ ترمینالهای مدار اصلی

۲-۳- ترمینالهای مدار کنترل

ترمینال	توابع
1(DI1)	چرخش راستگرد- سیگنال توقف
2(DI2)	چرخش چپگرد- سیگنال توقف
3(DI3)	ریست خطا
4(DI4)	ترمینالهای ورودی چند کاره که قابلیت انتخاب روی هر یک از حالت‌های زیر را دارند: عملکرد سه سیمه، بار/ کنترل از راه دور، انتخاب حالت چند سرعته FWD/REV ، انتخاب ACC/DEC ، ACC/DEC وقهه دار، بلوك پایه، گرم شدن بیش از حد، کنترل PID ترمز DC، جستجوی سرعت، تابع (عملکرد) Up/Down ، کنترل فیدبک PG، خطای خارجی تابع تایمر، تنظیمات ورودی آنالوگ چند کاره سیگنال زمین دیجیتال
5(DI5)	یا ترمینال مشترک در حالت Sink که در این حالت باید TP2 روی SINK تنظیم شده باشد.
6(DI6)	ترمینال مشترک در حالت Source (Frame Ground) قرار دهد.
7(DI7)	انصالی برای حفاظت از سیگنال بار
8(DI8)	ولتاژ DC برای وسیله خارجی
SC(DG)	+15V(+12V)
(24VG)	-12V
24V	ورودی آنالوگ ولتاژ (0~10V) (در مورد اینورترهای بالای 20HP ، ورودی 10V~10V- را سایپورت می کند.)
E	ورودی آنالوگ جریان (4~20mA)
+15V(+12V)	ورودی آنالوگ کمکی:
-12V	فرمان کمکی فرکانس، بهره فرکانس، بایاس فرکانس، تشخیص اضافه گشتاور
VIN	با بایاس ولتاژ خروجی، شبیه DC ، جریان ترمز ACC/DEC، سطح جریان محافظت در برابر توقف (Stop) هنگامی که دستگاه در حال کار است
AIN	ترمینال مشترک در حالت PID ، کنترل Frequency-Jump-4 و غیره
AUX	سیگنال آنالوگ مشترک
GND	منبع تغذیه خارجی برای استفاده فیدبک PG
IP12	ورودی سیگنال PG (همچنین می توانند بعنوان ترمینالهای ورودی فرمان پالس فرکانس ورودی نیز مورد استفاده قرار گیرند.)
IG12	پورت خروجی آنالوگ چند کاره:
A(+)	فرمان فرکانس، فرکانس خروجی، جریان خروجی، ولتاژ خروجی و ولتاژ DC، مقدار کنترل شده PID ، فرمان ورودی آنالوگ
A(-)	(2mA AUX یا VIN,AIN)
AO1	ترمینال مشترک برای پورت آنالوگ
AO2	خروجی رله
GND	خروجی رله
RA(R1A)	خروجی رله
RB(R1B)	رله مشترک
RC(R1C)	ترمینالهای خروجی دیجیتال چند کاره (کالکتور باز) ۱ و ۲ :
DO1	در حین کار ، سرعت صفر، فرکانس توافقی، تنظیمات فرکانس توافقی ، خروجی فرکانس ، آماده بودن اینورتر برای کار، تشخیص کمی ولتاژ، خروجی بلوك پایه، منبع اجر، فرمان فرکانس، تشخیص اضافه گشتاور، نامعتبر بودن فرمان فرکانس ، خطای خارجی ارتباطی، خروجی تابع تایmer اینورتر، حرکت مجدد ، خطای ارتباطی، خروجی تابع تایmer
DO2 (R2A)	ترمینال مشترک (مقاومت کالکتور باز)
R2B	DOG
S(+)	پورت RS-485
S(-)	

جدول ۲ ترمینالهای مدار کنترلی



توجه:

- ترمینالهای مدار کنترلی VIN,AIN را بر طبق تنظیمات Sn-24 بکار ببرید.
- حد اکثر جریانهای خروجی ترمینال (+15V+ 20mA) است.
- ترمینالهای خروجی چند کاره آنالوگ AO1,AO2 ، خروجی برای، فرکانس مترا، آمپر سنج و غیره می باشند. از این ۲ خروجی آنالوگ بعنوان کنترل فیدبک یا هر منظور کنترلی دیگری استفاده نکنید.

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

ابعاد


٤

220V/440V :1~2HP:(a)

220V:3HP ~25HP:(b)
440V:3HP~30HP

220V:30HP~40HP :(c
440V:40HP~75HP

Voltage	Inverter Capacity(HP)	Open Chassis Type (IP00) (mm)						Weight (kg)	Enclosed Type (NEMA1) (mm)						Weight (kg)	ACL/DCL	Reference Figure
		W	H	D	W1	H1	d		W	H	D	W1	H1	d			
220V 1/3 φ	1							-	132	217	143.5	122	207	M5	2.3	External ACL (option)	(a)
	2								140	279.5	176.5	126	266	M6	4.3		
	3								140	279.5	176.5	126	266	M6	4.3		
	5								211.2	300	215	192	286	M6	5.7		
	7.5								265	360	225	245	340	M6	12		
	10														13		
	15																
	20																
	25																
	30																
220V 3 φ	30	269	553	277	Top 210 Bottom 180	530	M10	30	269	647	277	Top 210 Bottom 180	530	M10	31	DCL Built-in (Standard)	(c)
	40	269	553	277	Top 210 Bottom 180	530	M10	31	269	647	277	Top 210 Bottom 180	530	M10	32		
	1							-	132	217	143.5	122	207	M5	2.3		
	2								140	279.5	176.5	126	266	M6	4.3		
	3								211.2	300	215	192	286	M6	5.7		
	5								265	360	225	245	340	M6	12		
	7.5														13		
	10																
	15																
	20																
	25																
	30																
440V 3 φ	40	269	553	277	Top 210 Bottom 180	530	M10	30	269	647	277	Top 210 Bottom 180	530	M10	31	External ACL (option)	(a)
	50	269	553	277	Top 210 Bottom 180	530	M10	30	269	647	277	Top 210 Bottom 180	530	M10	32		
	60	308	653	282	Top 250 Bottom 220	630	M10	46	308	747	282	Top 250 Bottom 220	630	M10	47		
	75	308	653	282	Top 250 Bottom 220	630	M10	46	308	747	282	Top 250 Bottom 220	630	M10	47		



استفاده از LCD دیجیتال


۵

۱-۵ توابع LCD دیجیتال

LCD مدل JNEP-31(V) دارای دو مد است: مد DRIVE و مد PRGM.

هنگامی که اینورتر در حالت توقف به سر می برد هر یک از دو مد فوق را می توان با فشردن کلید **PRGM DRIVE** انتخاب کرد. در مد DRIVE ، با اعمال هر تغییری ، همزمان آن تغییرات بر روی موتور در حال کار اعمال می شوند. در مد PRGM ، می توان تنظیمات پارامتر را تغییر داد اما همزمان آن تغییرات بر روی موتور در حال کار اعمال نمی شوند. اسامی اجزا و توابع به شرح زیرند:

نمایشگرهای مد اجرایی:



DRIVE : در مد DRIVE روشن می شود.

FWD: هنگامی که فرمان ورودی ، چرخش راستگرد باشد ، روشن می شود.

REV: هنگامی که فرمان ورودی ، چرخش چپگرد باشد ، روشن می شود.

SEQ: هنگامی که از طریق ترمینال مدار کنترلی یا از طریق پورت RS-485

فرمان اجرا فعال شود ، روشن می شود. (مد (REMOTE

REF: هنگامی که مرجع فرکانس از طریق ترمینالهای مدار کنترلی (AIN یا VIN) یا پورت RS-485 فعال شود ، روشن می شود. (مد (REMOTE

نمایشگر LCD

نمایشگر چینی: ۲ خط با ۸ کاراکتر

نمایشگر انگلیسی: ۲ خط با ۲۰ کاراکتر

کلیدها (عملکرد کلیدها در جدول ۳ شرح داده شده است).

شکل ۲

LCD دیجیتال

- عملکرد سوئیچ محلی/ از راه دور :

- مد Local: فرمان RUN از طریق LCD دیجیتال (SEQ LED خاموش است).

- ورودی فرمان فرکانس از طریق LCD دیجیتال (REF LED خاموش است).

- مد REMOTE : فرمان RUN از طریق مدار کنترلی (هنگامیکه Sn-04=1) یا پورت ارتباطی RS-485

- (هنگامیکه 2 (Sn-04=2) (SEQ LED) روشن است).

- ورودی فرمان فرکانس از طریق مدار کنترلی (هنگامیکه Sn-05=1) یا پورت ارتباطی RS-485


- (هنگامیکه 2 (REF LED) (Sn-05=2) روشن است).

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

عملکرد	نام	کلید
جابجایی بین مد برنامه (PRGM) و مد درایو (DRIVE)	کلید PRGM/DRIVE	
نمایش وضعیت عملیات	کلید DSPL	
فعال سازی عملیات JOG از طریق LCD دیجیتال در حین اجرا DRIVE	کلید JOG	
انتخاب چهت چرخش ، از طریق LCD دیجیتال	کلید FWD/REV	
مقادیر را به صورت دیجیتال تنظیم می کند و همچنین از این کلید هنگام وقوع خطا برای رسیدگاه استفاده می شود.	کلید RESET	
پس از انتخاب منو آیتم ها ، گروهها، توابع و نام ثابت کاربر ، مقادیر مربوطه را به کمک این کلید افزایش دهید.	کلید INCREMENT	
پس از انتخاب منو آیتم ها ، گروهها، توابع و نام ثابت کاربر ، مقادیر مربوطه را به کمک این کلید کاهش دهید.	کلید DECREMENT	
پس از انتخاب منوهای ، گروهها، توابع و نام ثابت کاربر ، از این کلید چهت تغییر مقادیر و ذخیره آنها استفاده کنید.	کلید EDIT/ENTER	
در صورتیکه در مد DRIVE باشد و بخواهد عملیات بصورت دیجیتال باشد از کلید RUN چهت راه اندازی می توانید استفاده کنید ، که در این حالت LED روشن می شود.	کلید RUN	
کلید STOP روی LCD دیجیتال ، اینورتر را متوقف می کند. کلید STOP را می توان با تنظیم پارامتر Sn-07 فعال یا غیر فعال کرد، وقتیکه عملیات از طریق ترمینالهای مدار کنترل انجام گردد.	کلید STOP	


جدول ۳ عملکرد کلیدها

برای مشخص ساختن ۳ حالت اجرا، نشانگرهای STOP,RUN روشن شده یا چشمک زن می شوند.



7200MA

۵-۲ محتويات نمایشگر در مد DRIVE و مد PRGM



* هنگامی که اینورتر روشن می شود، سریعاً وارد مد DRIVE می

شود. کلید PRGM DRIVE را فشار دهید. تا دستگاه وارد مدد

شود. اگر خطایی رخ داد، کلید

دیدن محتویات Un- وارد مد DRIVE شوید و اگر در مد

DRIVE رخ داده باشد ان خطاب به نمایش در می آید و برای

* ۲- بر اساس تنظیمات Bn-12 و Bn-13، آیتم‌ها به نمایش در می‌آیند.

* اگر در مرکزی دکمه DRIVE باشید و را فشار دهید ، مقادیر $-Sn$ و $Cn-\square\square$ تنها برای مشاهده به نمایش در می آیند و قابل تغییر نیستند.

۳-۵- روش های تنظیم فرمان اجرا

۱- تنظیم فرمان اجرا از روی keypad

در این حالت باید پارامتر Sn-04 را روی عدد ۰ تنظیم نمایند.

۲- تنظیم فرمان اجرا از طریق ترمینالهای کنترلی:

در این حالت باید پارامتر Sn-04 را روی عدد ۱ تنظیم نمائید.

۳- تنظیم زمان اجرا از طریق برد ارتباطی RS-485:

در این حالت پارامتر Sn-04 را روی عدد 2 تنظیم نمائید.

۴-۵- روش های تنظیم فرمان فرانس

۱- تنظیم فرمان فرکانس توسط کلیدهای Up/Down Keypad

در این حالت پارامتر Sn-05 را روی عدد ۰ تنظیم نمائید.

۲- تنظیم فرمان فرکانس از طریق ترمینالهای کنترلی:

در این حالت پارامتر Sn-05 را روی عدد 1 تنظیم نمائید.

تنظیم فرمان فرکانس از طریق برد ارتباطی :

در این حالت پارامتر Sn-05 را روی عدد 3 تنظیم نمائید.

تنظيم فرمان فرکانس پالس :

در این حالت پارامتر Sn-05 را روی عدد 4 تنظیم نمائید.

شرح پارامترها

اینورتر دارای ۴ گروه پارامتر می باشد:

پارامترها	توضیحات
فرمان فرکانس	An-□□۷
پارامترهای را که می توان در حین اجرا تغییر داد.	Bn-□□
گروه پارامترهای سیستم (تنها بعد از توقف قابل تغییرند).	Sn-□□
گروه پارامترهای کنترل (تنها بعد از توقف قابل تغییرند).	Cn-□□

۱-۶- فرمان فرکانس (در عملیات چند سرعته) AN*^۱ - □□ تحت مد Drive ، کاربر می تواند پارامترها را دیده و مقادیر آنها را تنظیم کند.

شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	محدوده تنظیمات	واحد تنظیمات	تنظیمات کارخانه
An-01	فرمان فرکانس ۱	An-01=000.00Hz Freq.Cmd. 1	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-02	فرمان فرکانس ۲	An-02=000.00Hz Freq.Cmd. 2	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-03	فرمان فرکانس ۳	An-03=000.00Hz Freq.Cmd. 3	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-04	فرمان فرکانس ۴	An-04=000.00Hz Freq.Cmd. 4	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-05	فرمان فرکانس ۵	An-05=000.00Hz Freq.Cmd. 5	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-06	فرمان فرکانس ۶	An-06=000.00Hz Freq.Cmd. 6	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-07	فرمان فرکانس ۷	An-07=000.00Hz Freq.Cmd. 7	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-08	فرمان فرکانس ۸	An-08=000.00Hz Freq.Cmd. 8	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-09	فرمان فرکانس ۹	An-09=000.00Hz Freq.Cmd. 9	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-10	فرمان فرکانس ۱۰	An-10=000.00Hz Freq.Cmd. 10	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-11	فرمان فرکانس ۱۱	An-11=000.00Hz Freq.Cmd. 11	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-12	فرمان فرکانس ۱۲	An-12=000.00Hz Freq.Cmd. 12	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-13	فرمان فرکانس ۱۳	An-13=000.00Hz Freq.Cmd. 13	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-14	فرمان فرکانس ۱۴	An-14=000.00Hz Freq.Cmd. 14	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-15	فرمان فرکانس ۱۵	An-15=000.00Hz Freq.Cmd. 15	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-16	فرمان فرکانس ۱۶	An-16=000.00Hz Freq.Cmd. 16	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz
An-17	فرمان فرکانس Jog Freq.Cmd. 17	An-17=000.00Hz Freq.Cmd. 17	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz

*۱- در تنظیمات کارخانه مقدار "Setting Unit" برابر با 0.01Hz است.

*۲- واحد تنظیمات نمایش داده شده را می توان از طریق پارامتر Cn-28 تغییر داد.

۶-۲- گروه پارامترها را می توان در حالتی که دستگاه در حال کار است (Running) تغییر داد. □□

تحت مد Drive ، کاربر می تواند پارامترها را دیده و مقادیر آنها را تنظیم کند.

تنظیمات کارخانه	واحد تنظیمات	محدوده تنظیمات	نمایشگر LCD (انگلیسی)	نام	شماره پارامتر	عملکردها
10.0s	0.1s	0. 0~6000.0s	Bn-01= 0010.0s Acc.Time 1	زمان شتاب نرم ۱	Bn-01	زمان Acc/Dec
10.0s	0.1s	0. 0~6000.0s	Bn-01= 0010.0s Dec.Time 1	زمان توقف نرم ۱	Bn-02	
10.0s	0.1s	0. 0~6000.0s	Bn-02= 0010.0s Acc.Time 2	زمان شتاب نرم ۲	Bn-03	
10.0s	0.1s	0. 0~6000.0s	Bn-02= 0010.0s Dec.Time 2	زمان توقف نرم ۲	Bn-04	
100.0%	0.1%	0. 0~1000.0%	Bn-05=0100.0% Voltage Cmd.Gain	بهره فرمان فرکانس آنالوگ (ولتاژ)	Bn-05	فرکانس آنالوگ
0.0%	0.1%	-100.0%~100.0%	Bn-06=000.0% Voltage Cmd.Bias	بایاس فرمان فرکانس آنالوگ (ولتاژ)	Bn-06	
100.0%	0.1%	0.0~1000.0%	Bn-07=0100.0% Current Cmd.Gain	بهره فرمان فرکانس آنالوگ (جریان)	Bn-07	
0.0%	0.1%	-100.0%~100.0%	Bn-08=000.0% Current Cmd.Bias	بایاس فرمان فرکانس آنالوگ (جریان)	Bn-08	
100.0%	0.1%	0.0~1000.0%	Bn-09=0100.0% Multi_Fun.~Gain	بهره ورودی آنالوگ چند کاره	Bn-09	ورودی آنالوگ چند منظوره
0.0%	0.1%	-100.0%~100.0%	Bn-10=000.0% Multi_Fun.~Bias	بایاس ورودی آنالوگ چند کاره	Bn-10	
0.5	0.1	0.0~2.0	Bn-11=0.5 Auto_Boots Gain	بهره خودکار افزایش گشتاور	Bn-11	افزایش گشتاور
1	1	1~18	Bn-12=01 Display:Freq.Cmd	مونیتور ۱	Bn-12	مانیتور
2	1	1~18	Bn-13=02 Display: O/P Freq.	مونیتور ۲	Bn-13	
1.00	0.01	0.01~2.55	Bn-14=1.00 ~Output AO1 Gain	بهره خروجی آنالوگ چند کاره A01	Bn-14	خرجی آنالوگ چند منظوره
1.00	0.01	0.01~2.55	Bn-15=1.00 ~Output AO2 Gain	بهره خروجی آنالوگ چند کاره A02	Bn-15	
1.00	0.01	0.01~10.00	Bn-16=01.00 PID Cmd.Gain	بهره تشخیص PID	Bn-16	
1.00	0.01	0.01~10.00	Bn-17=01.00 PID P_gain	بهره نسبی PID	Bn-17	
10.00s	0.01s	0.00~100.00s	Bn-18=10.00s PID I_Time	زمان انتگرال PID	Bn-18	Kontrol PID

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

عملکردها	ذخیره انرژی	تابع تایمر	تابع زمان Auto-Run	کنترل PID
شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	رنج تنظیمات	واحدهای تنظیمات
				تنظیمات کارخانه
Bn-19	زمان تقاضی PID	Bn-19=0.00s PID D_Time	0~1.00s	0.01s
Bn-20	بلاس PID	Bn-20=0% PID Bias	0~109%	1%
Bn-21	زمان Ist step Auto-Run	Bn-21=0000.0s Time 1	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-22	زمان 2nd-step Auto-Run	Bn-22=0000.0s Time 2	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-23	زمان 3rd-Step Auto-Run	Bn-23=0000.0s Time 3	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-24	زمان 4th-step Auto-Run	Bn-24=0000.0s Time 4	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-25	زمان 5th-step Auto-Run	Bn-25=0000.0s Time 5	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-26	زمان 6th-step Auto-Run	Bn-26=0000.0s Time 6	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-27	زمان 7th-step Auto-Run	Bn-27=0000.0s Time 7	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-28	زمان 8th-step Auto-Run	Bn-28=0000.0s Time 8	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-29	زمان 9th-step Auto-Run	Bn-29=0000.0s Time 9	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-30	زمان 10th-step Auto-Run	Bn-30=0000.0s Time 10	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-31	زمان 11th-step Auto-Run	Bn-31=0000.0s Time 11	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-32	زمان 12th-step Auto-Run	Bn-32=0000.0s Time 12	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-33	زمان 13th-step Auto-Run	Bn-33=0000.0s Time 13	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-34	زمان 14th-step Auto-Run	Bn-34=0000.0s Time 14	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-35	زمان 15th-step Auto-Run	Bn-35=0000.0s Time 15	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-36	زمان 16th-step Auto-Run	Bn-36=0000.0s Time 16	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-37	تابع تایمر زمان ON delay Setting	Bn-37=0000.0s	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-38	تابع تایمر زمان OFF delay Setting	Bn-38=0000.0s	0.0~6000.0s	0.0s 0.1s
Bn-39	بهره ذخیره انرژی Eg.Saving Gain	Bn-39=100%	50~150%	100% 1%

کنترل دورهای موتور AC
ساخت Teco تایوان مدل 7200MA

7200MA

عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	范畴 تنظیمات	واحد تنظیمات	رنج تنظیمات	تنظیمات کارخانه
مانیتور	Bn-40	منیتور ۳	Bn-40=00 Display:Set_Freq.	00	1	00~18	
ورودی پالس	Bn-41	حد بالای ورودی پالس	Bn-41=1440 Hz Pulse_Mul_Up_Bound	1440	1Hz	1440~32000	
	Bn-42	بهره ورودی پالس	Bn-41=100.0% Pulse_Mul_Gain	100.0	0.1%	0.0~1000.0	
	Bn-43	بایاس ورودی پالس	Bn-41=000.0% Pulse_Mul_Bias	000.0	0.1Hz	-100.0~100.0	
	Bn-44	زمان تاخیر ورودی پالس	Bn-41=0.10s Pulse_Mul_Filter	0.10	0.01s	0.00~2.00	

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

Cn-□□

۳-۶- پارامترهای کنترلی

عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	范畴 تنظیمات	واحد تنظیمات	تنظیمات کارخانه
تنظیمات الگوی V/F	Cn-01	ولتاژ ورودی	Cn-01=220.0V Input Voltage	220.0V ^{*1}	0.1V	150.0~255.0V ^{*2}
	Cn-02	ماکزیمم مقدار فرکانس خروجی	Cn-02=060.0Hz Max.O/P Freq	60.0Hz	0.1Hz	50.0~400.0Hz
	Cn-03	ماکزیمم مقدار ولتاژ خروجی	Cn-03=220.0Hz Max. Voltage	220.0V ^{*1}	0.1V	0.1~255.0V ^{*2}
	Cn-04	ماکزیمم مقدار فرکانس ولتاژ	Cn-04=060.0Hz Max.Volt Frequency	60.0Hz	0.1Hz	0.1~400.0Hz
	Cn-05	متوسط فرکانس خروجی	Cn-05=003.0Hz Middle O/P Freq.	3.0Hz	0.1Hz	0.1~400.0Hz
	Cn-06	مقدار ولتاژ در متوسط فرکانس خروجی	Cn-06=014.9V Middle Voltage	14.8V ^{*1}	0.1V	0.1~255.0V ^{*2}
	Cn-07	حد اقل مقدار فرکانس خروجی	Cn-07=001.5Hz Min O/P Freq.	1.5Hz	0.1Hz	0.1~400.0Hz
	Cn-08	مقدار ولتاژ در حد اقل فرکانس خروجی	Cn-08=007.9V Min.Voltage	7.9V ^{*1}	0.1V	0.1~255.0V ^{*2}
پارامتر موتور	Cn-09	جریان نامی موتور	Cn-09=0003.3A Motor Rated I	3.3A ^{*4}	0.1A	*3
	Cn-10	جریان بی باری موتور	Cn-10=30% Motor No-Load I	30%	1%	0~99%
	Cn-11	Slip نامی موتور	Cn-11=0.0% Motor Rated Slip	0.0%	0.1%	0~9.9%
	Cn-12	مقاومت خط به خط موتور	Cn-12=05.732Ω Motor Line R	5.732 ^{*4}	0.001Ω	0~65.535Ω
	Cn-13	جبران گشتاور قطع هسته	Cn-13=0064W Core Loss	64 ^{*4}	1W	0~65535W
	Cn-14	فرکانس شروع تزریق ترمز	Cn-14=01.5hZ DC Braking Start F	1.5Hz	0.1Hz	0.1~10.0Hz
تابع ترمز DC	Cn-15	جریان ترمز	Cn-15=050% DC Braking Current	50%	1%	0~100%
	Cn-16	زمان تزریق ترمز DC هنگام توقف	Cn-16=00.5s DC Braking Stop Time	0.5s	0.1s	0.0~25.5s
	Cn-17	زمان تزریق ترمز DC هنگام شروع به کار	Cn-17=00.0s DC Braking Start Time	0.0s	0.1s	0.0~25.5s
	Cn-18	حد بالای فرکانس	Cn-18=100% Freq.Cmd.Up Bound	100%	1%	0~109%
محدوده فرکانس	Cn-19	حد پایین فرکانس	Cn-19=000% Freq.Cmd.Low Bound	0%	1%	0~109%
	Cn-20	نقطه پرش فرکانس شماره ۱	Cn-20=000.0Hz Freq.Jump 1	0.0Hz	0.1H	0.0~400.0Hz
فرکانس پرش	Cn-21	نقطه پرش فرکانس شماره ۲	Cn-21=000.0Hz Freq.Jump 2	0.0Hz	0.1Hz	0.0~400.0Hz

کنترل دورهای موتور AC
ساخت Teco تایوان مدل 7200MA

7200MA

عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	范畴 تنظیمات	رنج تنظیمات	واحد تنظیمات	تنظیمات کارخانه
فرکانس پرش	Cn-22	نقطه پرش فرکانس شماره ۳	Cn-22=000.0Hz Freq.Jump 3	0.0Hz	0.0~400.0Hz	0.1Hz	0.0Hz
	Cn-23	پهنهای پرش فرکانس	Cn-23=01.0Hz Freq.Jump Width	1.0Hz	0.0~25.5Hz	0.1Hz	1.0Hz
تابع	Cn-24	تعداد ری استارت‌های خودکار	Cn-24=00 Retry Times	0	0~10	1	0.0Hz
مانعث در Stall	Cn-25	مانعث در برابر Stall هنگام شتاب نرم	Cn-25=170% Acc.Stall	170%	30~200%	1%	1.0Hz
	Cn-26	مانعث در برابر Stall هنگام اجرا	Cn-26=160% Run Stall	160%	30~200%	1%	1.0Hz
نمایش خطای ارتباطی	Cn-27	زمان نمایش خطای Communications	Cn-27=01.0s Comm.Flt Det.Time	1s	0.1~25.5s	0.1s	0.0Hz
واحد نمایشگر	Cn-28	نمایشگر LCD	Cn-28=00000 Operator Disp.Unit	0	0-39999	1	0.0Hz
تشخیص فرکانس قابل قبول	Cn-29	تشخیص فرکانس قابل قبول هنگام شتابگیری نرم	Cn-29=000.0Hz Acc.Freq.Det.Level	0.0Hz	0.0~400.0Hz	0.1Hz	0.0Hz
	Cn-30	تشخیص فرکانس قابل قبول هنگام توقف نرم	Cn-30=000.0Hz Dec.Freq.Det.Level	0.0Hz	0.0~400.0Hz	0.1Hz	0.0Hz
	Cn-31	پهنهای تشخیص فرکانس قابل قبول	Cn-31=02.0Hz F Agree Det.Width	2.0Hz	0.1~25.5Hz	0.1Hz	0.0Hz
تشخیص اضافه گشتاور	Cn-32	سطح تشخیص اضافه گشتاور	Cn-32=160% Over Tq.Det.Level	160%	30~200%	1%	0.0Hz
	Cn-33	زمان تشخیص اضافه گشتاور	Cn-33=00.1s Over Tq.Det.Time	0.1s	0.0~25.5s	0.1s	0.0Hz
فرکانس کریز	Cn-34	تنظیمات فرکانس کریز	Cn-34=6 Carry Freq Setting	6	1~6	1	0.0Hz
کنترل جستجوی سرعت	Cn-35	سطح تشخیص جستجوی سرعت	Cn-35=150% Sp-Search Level	150%	0~200%	1%	0.0Hz
	Cn-36	زمان جستجوی سرعت	Cn-36=02.0s Sp-Search Time	2.0s	0.1~25.5s	0.1s	0.0Hz
	Cn-37	حد اقل زمان بلوک پایه	Cn-37=0.5s Min.B.B.Time	0.5s	0.5~5.0s	0.1s	0.0Hz
	Cn-38	منحنی V/F در جستجوی سرعت	Cn-38=100 Sp-Search V/F Gain	100%	10~100%	1%	0.0Hz
تشخیص کمی و لنتاز	Cn-39	سطح تشخیص الارم ، و لنتاز پایین	Cn-39=200V Low Volt.Det.Level	200V ^{*1}	150~120V	IV	0.0Hz
تصحیح Slip	Cn-40	تصحیح زمان تأخیر اولیه Slip	Cn-40=02.0s Slip Filter	2.0s	0.0~25.5s	0.0s	0.0Hz
زمان منحنی S	Cn-41	ویژگیهای زمان شروع S منحنی Accel	Cn-41=0.0s S1 Curve Time	0.0s	0.0~1.0s	0.0s	0.0Hz
	Cn-42	ویژگیهای زمان خاتمه S منحنی Accel	Cn-42=0.0s S2 Curve Time	0.0s	0.0~1.0s	0.0s	0.0Hz
	Cn-43	ویژگیهای زمان شروع ، S منحنی Decel	Cn-43=0.0s S3 Curve Time	0.0s	0.0~1.0s	0.0s	0.0Hz
	Cn-44	ویژگیهای زمان خاتمه S، منحنی Decel	Cn-44=0.0s S4 Curve Time	0.0s	0.0~1.0s	0.1s	0.0Hz

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	رنج تنظیمات	واحد تنظیمات	تنظیمات کارخانه
کنترل فیدبک سرعت	Cn-45	پارامتر PG	Cn-45=0000.0 PG Parameter	0.0~3000.0P/R	0.1P/R	0.0P/R
	Cn-46	تعداد قطب موتور	Cn-46=04P Motor Pole	2~32P	2P	4 P
	Cn-47	بهره نسبی ASR شماره ۱	Cn-47=0.00 ASR Gain 1	0.00~2.55	0.01	0.00
	Cn-48	بهره انگرال ASR شماره ۱	Cn-48=01.0s ASR Intgl. Time 1	0.1~10.0S	0.1s	1.0s
	Cn-49	بهره نسبی ASR شماره ۲	Cn-49=0.02 ASR Gain 2	0.00~2.55	0.01	0.02
	Cn-50	بهره انگرال ASR شماره ۲	Cn-50=01.0s ASR Intgl. Time 2	0.1~10.0S	0.1s	1.0s
	Cn-51	حد بالایی ASR	Cn-51=05.0% ASR Up Bound	0.1~10.0%	0.1%	5.0%
	Cn-52	حد پایین ASR	Cn-52=00.1% ASR Low Bound	0.1~10.0%	0.1%	0.1%
	Cn-53	سطح تشخیص میزان انحراف از سرعت	Cn-53=10% Sp.Deviat.Det.Level	1~50%	1%	10%
	Cn-54	سطح تشخیص اضافه سرعت	Cn-54=110% Over Sp.Det.Level	1~120%	1%	110%
PID	Cn-55	حد بالایی انگرال PID	Cn-55=100% PID I-Upper	0~109%	1%	100%
	Cn-56	ثابت زمانی تاخیر اولیه PID	Cn-56=0.0s PID Filter	0.0~2.5s	0.1s	0.0s
	Cn-57	مقاومت خط به خط موتور (R1)	Cn-57=02.23Ω Mt r LINE_R	0.001~60.000Ω	0.001Ω	2.233Ω ^{*4}
Sensorless Vector Control	Cn-58	مقاومت معادل روتور موتور (R2)	Cn-58=01.968Ω Mt r ROTOR_R	0.001~60.000Ω	0.001Ω	1.968 ^{*4}
	Cn-59	اندوكتانس نشتی موتور (Ls)	Cn-59=9.6mH Mt r LEAKAGE_X	0.01~200.00mH	0.01mH	9.6mH ^{*4}
	Cn-60	اندوكتانس دو جانبی موتور (Lm)	Cn-60=149.7mH Mt r MUTUAL_X	0.1~6553.5mH	0.1mH	149.7mH ^{*4}
	Cn-61	بهره تصحیح Slip	Cn-61=1.00 SLIP GAIN	0.00~2.55	0.01	1.00

۱- مربوط به اینورترهای کلاس 220V 220 هستند. مقدار (۱*) برای اینورتر کلاس 440V دو برابر می شود.

۲- مربوط به اینورتر کلاس 220V 220 هستند. مقدار (۱*) برای اینورتر کلاس 440V دو برابر می شود.

۳- محدوده تنظیمات برابر با ۱۰%~۲۰۰% جریان نامی موتور است.

۴- مقادیر تنظیم شده توسط کارخانه بر اساس ظرفیت اینورتر(Sn-01) قابل تغییر است. در این حالت، تنظیمات بر پایه موتورهای القایی استاندارد ۴ قطبی، 1Hp و 220V, 60Hz است.

۶-۶- پارامترهای سیستم Sn-□□

عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	توضیحات	تنظیمات کارخانه
تنظیمات توان	Sn-01	انتخاب توan اینورتر	Sn-01=01 220V 1HP	انتخاب توan اینورتر	*1
منحنی V/F	Sn-02	انتخاب منحنی V/F	Sn-02=1 V/F curve	V/F: 0~14 V/F: 15: انتخاب قراردادی الگوی	
وضعیت اپراتور	Sn-03	نمایشگر اپراتور	Sn-03=00 تنظیمات قابل اجرا	0: قابلیت خواندن و تنظیم 1: قابل خواندن و تنظیم Bn-□□,Cn-□□,Sn-□□: تنها قابل خواندن 2~5: رزرو شده 6: پیغام پاک کردن خطای 7: تنظیم کارخانه برای اینورترهایی که روی حالت دو سیمه تعریف شده اند (220V/440V) 8: تنظیم کارخانه برای اینورترهایی که روی حالت سه سیمه تعریف شده اند (220V/440V) 9: تنظیم کارخانه برای اینورترهایی که روی حالت دو سیمه تعریف شده اند (200V/415V) 10: تنظیم کارخانه برای اینورترهایی که روی حالت سه سیمه تعریف شده اند (200V/415V) 11: تنظیم کارخانه برای اینورترهایی که روی حالت دو سیمه تعریف شده اند (200V/380V) 12: تنظیم کارخانه برای اینورترهایی که روی حالت سه سیمه تعریف شده اند (200V/380V) 13~15: رزرو شده	An-□□,Bn-□□,Cn-□□,Sn-□□
کنترل عملیات	Sn-04	انتخاب منبع راه اندازی	Sn-04=0 Run source Operator	منبع راه اندازی 0: اپراتور 1: ترمینال کنترلی RS-485 2: برد شیکه	0
کنترل عملیات	Sn-05	انتخاب فرمان فرکانس	Sn-05=0 Ref.Cmd.Operator	فرمان فرکانس 0: اپراتور 1: ترمینال مدار کنترلی RS/485 2: برد شیکه 3: پالس ورودی	0
کنترل عملیات	Sn-06	انتخاب نحوه توقف	Sn-06=0 Dec.Stop	0: توقف نرم 1: توقف تدریجی 2: توقف تدریجی با تایmer 3: پیاس استارت بعد از زمان (Bn-02)	0
اولویت توقف	Sn-07	اولویت توقف	Sn-07=0 Stop Key Valid	در صورتیکه فرمان از ترمینال کنترلی یا پورت ارتقاطی RS-485 باشد. 0: دکمه توقف اپراتور دستگاه را متوقف می کند. 1: دکمه توقف اپراتور دستگاه را متوقف نمی کند.	0
ممانعت از چرخش معکوس (REV Run)	Sn-08	ممانعت از چرخش معکوس (REV Run)	Sn-08=0 Allow Reverse	0: فعلی بودن چرخش معکوس 1: غیر فعلی بودن چرخش معکوس	0
تابع Up/Down فرکانس خروجی	Sn-09	تابع Up/Down فرکانس خروجی	Sn-09=0 Inhibit UP/DOWN	0: با فشردن کلید Up/Down و سپس کلید EDIT/ENTER تایید می شود. 1: تایید فرکانس مرجع بلا فاصله بعد از فشار دادن Up/Down کلید	0

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	توضیحات	تنظیمات کارخانه
انتخاب مد عملیات گنترالی	Sn-10	انتخاب ویژگی های فرمان فرکانس	Sn-10=0 Ref.Cmd.Fwd.Char.	در مورد مدل های 30.16 و پایین تر تنظیم کنید . 0: فرمان مرجع دارای ویژگی های forward (4~20mA/0~100% 0~10V) 1: فرمان مرجع دارای ویژگی های reverse (20~4mA/0~100% 0~10V) برای مدل های بالای 30.17 و Sn-68=-1---0: فرمان مرجع دارای ویژگی های forward (4~20mA/0~100% -10V~10V/-100~100%) 1: فرمان مرجع دارای ویژگی های reverse (20~4mA/0~100% -10V~10V/-100~100%) "-" در Sn-68 را می توان روی 0 یا 1 تنظیم کرد.	0
Sn-11	زمانهای اسکن در ترمینال ورودی	Sn-11=0 Scan Time 5 ms	0: اسکن و تائید هر 5ms یکبار 1: اسکن مکرر و 2 بار تائید در هر 10ms		0
Sn-12	انتخاب تشخیص ، گشتاور اضافه	Sn-12=0 Over torque Invalid	0: تابع تشخیص اضافه بار گشتاور فعل نیست. 1: تنها در شرایط فرکانس توافقی ، اضافه گشتاور تشخیص داده می شود. حتی بعد از تشخیص اضافه گشتاور ، موتور کار می کند. 2: تنها در شرایط فرکانس توافقی ، اضافه گشتاور تشخیص داده می شود. بعد از زمان بلوک پایه و هنگامی که اضافه گشتاور موتور ، متوقف می شود. 3: در حین اجرا اضافه گشتاور تشخیص داده می شود. (شامل Acc,Dec) ، حتی بعد از تشخیص اضافه گشتاور موتور کار می کند. 4: در حین اجرا کمی گشتاور تشخیص داده می شود. موتور بعد از زمان بلوک پایه می ایستد.		0
Sn-13	انتخاب محدوده ولتاژ خروجی	Sn-13=0 V Limit Invalid	0: ولتاژ خروجی V/F محدود است. 1: ولتاژ خروجی V/F محدود نیست.		0
Sn-14	انتخاب ویژگی های محافظه	Sn-14=0 stall Acc.Stall Valid	0: نامعتبر (گشتاور بیش از حد می تواند سبب stall شود.) 1: معتبر		1
Sn-15	انتخاب ویژگی های محافظه	Sn-15=0 stall Dec.Stall Valid	0: نا معتبر (یا واحد ترمز خارجی نصب شده است). 1: معتبر(از هیچ واحد ترمز خارجی استفاده نشده است)		1

عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	توضیحات	تنظیمات کارخانه
انتخاب کارکترهای محافظتی	Sn-16	انتخاب تابع محافظت در برابر stall هنگام اجرا	Sn-16=1 Run Stall Valid	0: نامعتبر 1: معتبر: زمان توقف نرم ۱ برای محافظت از stall هنگام اجرا (از هیچ واحد ترمز خارجی استفاده نمی شود.) 2: معتبر: زمان توقف نرم ۲ برای محافظت از stall هنگام اجرا (از هیچ واحد ترمز خارجی استفاده نمی شود.)	1
	Sn-17	Fault Retry	Sn-17=0 Retry No O/P	0 : Do not output fault retry. (The fault contact does not operate.) 1 : Output fault retry. (The fault contact operates.)	0
	Sn-18	قطع برق	Sn-18=0 PwrL_to_ON Stop O/P	0 : توقف 1 : ادامه اجرا	0
	Sn-19	سرعت صفر	Sn-19=0 Z_braking Invalid	0: نامعتبر 1: معتبر	0
	Sn-20	انتخاب کنتاکت	Sn-20=0 Term.3 NO_Cont.	A-contact : 0 B-contact : 1	0
③	Sn-21	کنتاکت خطای خارجی	Sn-21=0 All Time Ext. Fault	0 : همیشه تشخیص نمی دهد. 1 : تنها هنگام اجرا تشخیص می دهد.	0
	Sn-22	انتخاب عملیات هنگام خطای خارجی	Sn-22=1 Ext.Fault Free run	0: توقف بصورت dec (بر اساس زمان Dec پارامتر (Bn-02 1: توقف تدریجی 2: توقف بصورت dec (بر اساس زمان Dec پارامتر (Bn-04 3: ادامه عملیات	1
	Sn-23	انتخاب نوع حفاظت در برابر اضافه بار موتور	Sn-23=1 Cold Start Over Load	انتخاب محافظت در برابر اضافه بار موتور الکترونیکی 0: نامعتبر بودن محافظت در برابر اضافه بار موتور الکترونیکی 1 : standard motor cold start overload protection characteristics 2 : standard motor hot start overload protection characteristics 3 : special motor cold start overload protection characteristics 4 : special motor hot start overload protection characteristics	1
	Sn-24	انتخاب ویژگی های فرکانس فرمان در ترمینال ورودی آنالوگ خارجی	Sn-24=0 ~Cmd. VIN	انتخاب ویژگی های فرکانس فرمان در ترمینال ورودی آنالوگ خارجی 0 : سیگنال ولتاژ 1 : سیگنال جریان 2 : افزودن سیگنال ولتاژ و سیگنال جریان 3 : کم کردن سیگنال جریان و سیگنال ولتاژ از هم	0

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

تنظیمات کارخانه	توضیحات		نمایشگر LCD (انگلیسی)	نام	شماره پارامتر	عملکردها
02	تنظیمات کارخانه : اولین فرمان چند منظوره	00~25	Sn-25=02 MULTI-Fun.Command 1	انتخاب تابع ترمینال ورودی ⑤ چند کاره	Sn-25	انتخاب کنتاکت ورودی چند کاره
03	تنظیمات کارخانه : دومین فرمان چند منظوره	01~26	Sn-26=03 MULTI-Fun.Command 21	انتخاب تابع ترمینال ورودی ⑥ چند کاره	Sn-26	
06	تنظیمات کارخانه : فرمان JOG	02~27	Sn-27=06 Jog Command	انتخاب تابع ترمینال ورودی ⑦ چند کاره	Sn-27	
07	تنظیمات کارخانه : وقفه Acc&Dec است.	03~29	Sn-28=07 Acc.&Dec Switch	انتخاب تابع ترمینال ورودی ⑧ چند کاره	Sn-28	
00	ترمینال ورودی آنالوگ چند کاره (AUX) به عنوان فرکانس فرمان کمکی مورد استفاده قرار می گیرد. (تنظیمات کارخانه)	00~15	Sn-29=07 Acc. & Dec Switch	انتخاب تابع ورودی آنالوگ چند کاره (AUX)	Sn-29	انتخاب ورودی آنالوگ چند کاره
13	R1A-R1B-R1C یا RA-RB-RC بعنوان خطای خروجی (تنظیمات کارخانه)	00~22	Sn-30=13 Fault	انتخاب تابع ترمینال خروجی چند کاره RA-RB-RC	Sn-30	انتخاب خروچی دیجیتال چند کاره
00	ترمینال DO1-DOG بعنوان خروجی دیجیتال ، هنگام اجرا (تنظیمات کارخانه)	00~22	Sn-31=00 Running	انتخاب تابع ترمینال ورودی چند کاره DO1	Sn-31	
01	ترمینال DO1-DOG بعنوان R2A-R2C خروجی دیجیتال در سرعت صفر (تنظیمات کارخانه)	00~22	Sn-32=01 Zero Speed	انتخاب تابع ترمینال ورودی چند کاره DO2	Sn-32	

کنترل دورهای موتور AC
ساخت Teco تایوان مدل 7200MA

7200MA

تنظیمات کارخانه	توضیحات	نمایشگر LCD (انگلیسی)	نام	شماره پارامتر	عملکردها
00	0 : فرکانس فرمان 1 : فرکانس خروجی 2 : جریان خروجی 3: ولتاژ خروجی (10.V/800.V 10.V/400.V DC) 4: ولتاژ VIN :5 فرمان ورودی آنالوگ خارجی	Sn-33=00 Teem.AO1 Freq.Cmd	انتخاب تابع ورودی آنالوگ چند کاره AO1	Sn-33	
01	(0.~10.V/0.~10.V) فرمان ورودی آنالوگ خارجی AIN :6 (0.~10.V/4.~20.mA) (10.V/10.V) AUX 7: ورودی آنالوگ چند کاره 8: ورودی PID کنترل 9: خروجی ۱، PID کنترل 10: خروجی ۲، PID کنترل 11: کنترل ارتباطی	Sn-34=01 Term.AO2 O/P Freq.	انتخاب تابع ورودی آنالوگ چند کاره (AO1)	Sn-34	انتخاب ورودی آنالوگ چند کاره
1	هنگامی که ترمینال خروجی چند کاره (DO1,DO2) بعنوان خروجی سیگنال پالس تنظیم باشد. 0:1F 1:6F 2:10F 3:12F 4:26F	Sn-35=1 Pulse Mul.6	انتخاب تقویت کننده خروجی پالس	Sn-35	
01	آدرس اینورتر را می توان در محدوده 1~31 تنظیم کرد.	Sn-36=01 Inverter address	آدرس اینورتر	Sn-36	
1	1200 bps :0 2400 bps :1 4800 bps : 2 9600 bps :3	Sn-37=1 Baud rate 2400	تنظیمات برد شبکه RS-485	Sn-37	تابع برد شبکه RS-485
0	0: بدون پریتی 1: پریتی زوج 2: پریتی فرد	Sn-38=0 Reversed Bit	تنظیم پریتی پیام ارسالی برد ارتباطی RS-485	Sn-38	
0	0: توقف نرم با dec 1: توقف تدریجی (Bn-04) dec 2: توقف نرم با dec 3: ادامه اجرا	Sn-39=0 1 st.Dec.stop	انتخاب Fault Stop برد شبکه RS-485	Sn-39	

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

توضیحات کارخانه	توضیحات	نمایشگر LCD (انگلیسی)	نام	شماره پارامتر	عملکردها
0	0 : بدون کنترل سرعت 1 : با کنترل سرعت 2 : با کنترل سرعت اما عدم کنترل یکپارچه هنگام Acc/Dec 3 : با کنترل سرعت کنترل یکپارچه هنگام Acc/Dec	Sn-40=0 PG Invalid	تابع کنترل سرعت PG	Sn-40	
0	0 : توقف نرم با (Bn-02) dec 1 : توقف تریجی 2 : توقف نرم با (Bn-04) dec 3 : ادامه اجرا	Sn-41=0 1st.Dec.Stop	انتخاب عملیات در PG مدار باز	Sn-41	
0	0 : توقف نرم با (Bn-02) dec 1 : توقف تریجی 2 : توقف نرم با (Bn-04) dec 3 : ادامه اجرا	Sn-42=0 1 st .Dec Stop	انتخاب عملیات در اندیف PG زیاد از سرعت	Sn-42	
0	0 : توقف نرم با (Bn-02) dec 1 : توقف تریجی 2 : توقف نرم با (Bn-04) dec 3 : ادامه اجرا	Sn-43=0 1 st.Dec.Stop	انتخاب عملیات در سرعت بیش از حد PG تشخیص انحراف	Sn-43	
0	0 : Auto_Run mode not effective 1 : Auto_Run mode for one single Cycle. (continuing running from the unfinished step if restarting) 2 : Auto_Run mode be performed periodically (continuing running from the unfinished step if restarting) 3 : Auto_Run mode for one single cycle, then hold the speed of final Step to run. (continuing running from the unfinished step if restarting) 4 : Auto_Run mode for one single Cycle. (starting a new cycle if restarting) 5 : Auto_Run mode be performed periodically (starting a new cycle if restarting) 6 : Auto_Run mode for one single cycle, then hold the speed of final Step to run. (starting a new cycle if restarting)	Sn-44=0 Auto_Run Invalid	انتخاب مد عملیات هنگام Auto_Run	Sn-44	مد Auto_Run
0	0 : توقف (Bn-02) 1 : راستگرد 2 : چیگرد	Sn-45=0 Auto_Run Stop	انتخاب عملیات در مد ۱ شماره Auto_Run	Sn-45	
0		Sn-46=0 Auto_Run Stop	انتخاب عملیات در مد ۲ شماره Auto_Run	Sn-46	
0		Sn-47=0 Auto_Run Stop	انتخاب عملیات در مد ۳ شماره Auto_Run	Sn-47	
0		Sn-48=0 Auto_Run Stop	انتخاب عملیات در مد ۴ شماره Auto_Run	Sn-48	
0		Sn-49=0 Auto_Run Stop	انتخاب عملیات در مد ۵ شماره Auto_Run	Sn-49	
0		Sn-50=0 Auto_Run Stop	انتخاب عملیات در مد ۶ شماره Auto_Run	Sn-50	

کنترل دورهای موتور AC
ساخت Teco تایوان مدل 7200MA

7200MA



عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	توضیحات	تنظیمات کارخانه
مد Auto_Run	Sn-51	انتخاب عملیات در مد ۷ شماره Auto_Run	Sn-51=0 Auto_Run Stop		0
	Sn-52	انتخاب عملیات در مد ۸ شماره Auto_Run	Sn-52=0 Auto_Run Stop		0
	Sn-53	انتخاب عملیات در مد ۹ شماره Auto_Run	Sn-53=0 Auto_Run Stop		0
	Sn-54	انتخاب عملیات در مد ۱۰ شماره Auto_Run	Sn-54=0 Auto_Run Stop		0
	Sn-55	انتخاب عملیات در مد ۱۱ شماره Auto_Run	Sn-55=0 Auto_Run Stop	(Bn-02) ۰ : توقف ۱ : راستگرد ۲ : چپگرد	0
	Sn-56	انتخاب عملیات در مد ۱۲ شماره Auto_Run	Sn-56=0 Auto_Run Stop		0
	Sn-57	انتخاب عملیات در مد ۱۳ شماره Auto_Run	Sn-57=0 Auto_Run Stop		0
	Sn-58	انتخاب عملیات در مد ۱۴ شماره Auto_Run	Sn-58=0 Auto_Run Stop		0
	Sn-59	انتخاب عملیات در مد ۱۵ شماره Auto_Run	Sn-59=0 Auto_Run Stop		0
	Sn-60	انتخاب عملیات در مد ۱۶ شماره Auto_Run	Sn-60=0 Auto_Run Stop		0
مد گشتاور کاربردی	Sn-61	مد گشتاور کاربردی	Sn-61=0 Conts.Tq.Load	۰ : گشتاور ثابت ۱ : گشتاور متغیر	0
	Sn-62	انتخاب زبان	Sn-62=0 Language : English	۰ : انگلیسی ۱ : چینی	0
کپی پارامتر	Sn-63	کپی پارامتر	Sn-63=0 Not Load	۰ : بار گذاری نشده (کپی شده) ۱ : up load از اپراتور دیجیتال به اینورتر ۲ : download از اینورتر به اپراتور دیجیتال ۳ : کنترل و رسیدگی به EEPROM اپراتور دیجیتال ۴ : کنترل و رسیدگی به EEPROM اینورتر	0

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

عملکردها	شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	توضیحات	تنظیمات کارخانه
	Sn-64	تابع PID	Sn-64=0 PID Invalid	مدل‌های قبل از 30.18 0 : PID نامعتبر 1 : PID معتبر مدل‌های بعد از 30.18 0 : PID نامعتبر 1 : (ویژگی‌های راستگرد) انحراف D-controlled است. 2 : (ویژگی‌های راستگرد) مقدار فید بک D-controlled است 3 : PID کنترل راستگرد : فرکانس مرجع + خروجی PID، انحراف کنترل D 4 : PID کنترل راستگرد : فرکانس مرجع + خروجی PID، فید بک کنترل D 5 : (ویژگی‌های چیگرد) انحراف، D-controlled است. 6 : (ویژگی‌های چیگرد) فید بک، D-controlled است. 7 : PID کنترل چیگرد : فرکانس مرجع + خروجی PID، انحراف کنترل D 8 : PID کنترل چیگرد : فرکانس مرجع + خروجی PID، فید بک کنترل D	0
*3	Sn-65	محافظت مقاومت ترمز	Sn-65=0 Prptect Invalid	0 : محافظت مقاومت ترمز نا معتبر است. 1 : محافظت مقاومت ترمز معتبر است.	0
*2	Sn-66	پارامترهای موتور	Sn-66=0 AUTO TUNE SEL	0: تنظیم خودکار نامعتبر است. 1: تنظیم خودکار معتبر است.	0
Sensorless Vector Control	Sn-67	انتخاب مد کنترلی	Sn-67=0 CNTRL MODE SEL	0: مد کنترل V/F (شامل کنترل F/V با فید بک ژنراتور و پالس) 1: مد Sensorless Vector Control	0
	Sn-68	انتخاب کنترل	Sn-68=0000 Control selection	همین پارامتر برای مدل 30.15 و بالاتر در دسترس است. ---1: تابع محافظت قطع فاز خروجی معتبر است. ---0: تابع محافظت قطع فاز خروجی معتبر نیست. --1--: رززو --0--: رززو (تابع Bit3 برای مدل 30.16 و بالاتر در دسترس است). --1--: تابع ورودی آنالوگ $10V \pm 10V$ معتبر است. --0--: تابع ورودی آنالوگ $10V \pm 10V$ نا معتبر است. ---1: تابع نگهدارنده Up/Down فرکانس معتبر است. ---0: تابع نگهدارنده Up/Down فرکانس نا معتبر است. * تنها برد پایه کنترلی 4P 101C01301 از ورودی ولتاژ آنالوگ $10V \pm 10V$ پشتیبانی می کند. * اینورتر 1-20HP از ورودی ولتاژ آنالوگ $10V \pm 10V$ پشتیبانی نمی کند.	0

- ۱- تنظیم اولیه کارخانه به ظرفیت اینورتر بستگی دارد.
- ۲- Sensorless Vector Control برای مدل 30.00 به بالا در دسترس است.
- ۳- این پارامتر در مدل های 30.21 به بالا در دسترسی نیست.

۶-۵- پارامترهای سیستم Un-□□

شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	واحد	توضیحات	سطح خروجی آنالوگ چند منظوره
Un-01	فرکانس فرمان	Un-01=60.00Hz Frequency Command	0.01Hz	نمایش فرکانس فرمان. نمایشگر توسط Cn-28 تعیین می شود.	10V/10V/ خروجی ماکزیمم فرکانس
Un-02	فرکانس خروجی	Un-02=60.00Hz Output Frequency	0.01Hz	نمایش فرکانس خروجی نمایشگر توسط Cn-28 تعیین می شود.	10V/10V/ خروجی ماکزیمم فرکانس
Un-03	جریان خروجی	Un-03=12.5A Output current	0.1A	نمایش جریان خروجی اینورتر	10V/ جریان نامی اینورتر
Un-04	ولتاژ خروجی	Un-04=220.0V Output Voltage	0.1V	نمایش ولتاژ خروجی اینورتر	10V/440V با 10V/220V
Un-05	ولتاژ DC مدار اصلی	Un-05=310.0V DC Voltage	0.1V	نمایش ولتاژ DC مدار اصلی اینورتر	10V/400V 10V/800V با
Un-06	VIN خارجی	Un-06=100% Voltage ~Cmd.	0.1%	-----	10V/100%
Un-07	فرمان آنالوگ خارجی	Un-07=100% Current~Cmd	0.1%	-----	20Ma/100%
Un-08	فرمان ورودی آنالوگ AUX چند کاره	Un-08=100% Multi Fun~Cmd.	0.1%	-----	10V/100%
Un-09	خروجی آنالوگ AO1 خارجی	Un-09=100% Term.AO1 Output	0.1%	-----	10V/100%
Un-10	خروجی آنالوگ AO1 خارجی	Un-10=100% Term.AO2 Output	0.1%	-----	10V/100%
Un-11	وضعیت ترمینال ورودی	Un-11=00000000 I/P Term.Status	-		-----
Un-12	وضعیت ترمینال خروجی	Un-12=00000000 O/P Term.Status	-		-----

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	واحد	توضیحات	سطح خروجی آنالوگ چند منظوره
Un-13	مقدار فیدبک سرعت PG	Un-13=100.0% PG Feedback.	0.1%	100.0%: ماکزیمم فرکانس خروجی	ماکزیمم فرکانس خروجی /10V
Un-14	مقدار جبران سرعت PG	Un-14=100.0% PG Compen.	0.1%	100.0%: ماکزیمم فرکانس خروجی	ماکزیمم فرکانس خروجی /10V
Un-15	وروودی کنترل PID	Un-15=100% PID Input	0.1%	100.0%: ماکزیمم فرکانس خروجی	ماکزیمم فرکانس خروجی /10V
Un-16	خروجی شماره ۱۵ کنترل PID	Un-16=100% PID Output 1	0.1%	100.0%: ماکزیمم فرکانس خروجی	ماکزیمم فرکانس خروجی /10V
Un-17	خروجی شماره ۱۶ کنترل PID	Un-17=00% PID Output2	0.1%	100.0%: ماکزیمم فرکانس خروجی	ماکزیمم فرکانس خروجی /10V
Un-18	پیغام خطای شماره ۱	Overcurrent Message 1	----	پیغام خطای که الان اتفاق افتاده	-----
Un-19	پیغام خطای شماره ۲	Overcurrent Message 2	---	پیغام آخرین خطای که اتفاق افتاد	-----
Un-20	پیغام خطای شماره ۳	Overheat Message 3	---	پیغام خطای قبل از آخرین خطای اتفاق افتاده	-----
Un-21	پیغام خطای شماره ۴	Overtorque Message4	---	-----	-----
Un-22	آخرین خطای زمانی بین خطای و نزدیک ترین خطای	Un-22=2400Hr Last Fault Run Time	1Hr	بعد از پاک شدن خطای، مقدار پارامتر Run Elapse time پاک می شود.	-----
Un-23	فرکانس فرمان هنگامی که خطای رخ داده است	Un-23=60.00Hz Last Fault Freq.Cmd.	0.01Hz	-----	-----

کنترل دورهای موتور AC
ساخت Teco تایوان مدل 7200MA

7200MA

شماره پارامتر	نام	نمایشگر LCD (انگلیسی)	واحد	توضیحات	سطح خروجی آنالوگ چند منظوره
Un-24	فرکانس خروجی هنگامی که خط ارخ داده	Un-24=60.00Hz Last Fault O/P Freq	0.01Hz	-----	-----
Un-25	جریان خروجی هنگامیکه خط ارخ داده	Un-25=12.5A Last Fault O/P I	0.1A	-----	-----
Un-26	ولتاژ خروجی هنگامی که خط ارخ داده	Un-26=220.0V Last Fault O/P V	0.1V	-----	-----
Un-27	DC ولتاژ هنگامی که خط ارخ داده	Un-27=220.0V Last Fault O/P V	0.1V	-----	-----
Un-28	وضعیت ترمینال I/P هنگامی که خط ارخ داده	Un-28=00000000 Last Fault I/P Term.	-----	مشابه Un-11 نمایش وضعیت ترمینال	-----
Un-29	وضعیت ترمینالهای O/P هنگامیکه خط ارخ داده	Un-29=00000000 Last Fault O/P Term.	-----	مشابه Un-12 نمایش وضعیت ترمینال	-----
Un-30	زمان سپری شده بعد از روشن Power-on روشن شدن	Un-31=00002Hr P Elapsed Time	1Hr	نمایش کل زمان سپری شده بعد از روشن Power-on	-----
Un-31	زمان سپری شده بعد از RUN	Un-31=00002Hr R Elapsed Time	1Hr	RUN	-----
Un-32	مدل EPROM S/W	Un-32=00001 Soft Number	---	استفاده صنعتی	-----
Un-33	سرعت فید بلک موتور	Un-33=00000rpm Motor Speed	1 rpm	نمایش سرعت موتور هنگامی که فیدبک PG تنظیم شده	10V/Max-Motor Speed

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

نمایش خطأ و عیب یابی

۱-۷- پیغام خطأ و عیب یابی

(A) توابع محافظتی

خطای کنتاکت خروجی	محقوقیات خطأ	نمایشگر LCD (انگلیسی)
	مقدار ولتاژ DC مدار اصلی کمتر از سطح تشخیص ولتاژ پایین می شود. (Cn-39)	Fault DC.Volt.Low
	جریان خروجی اینورتر تقریباً 200% و بیشتر از جریان نامی اینورتر می شود.	Fault Over Current
	در سمت خروجی اینورتر یک خطای زمین رخ می دهد و جریان خطای زمین تقریباً 50% بیش از جریان نامی اینورتر می گردد.	Fault Ground Fault
	ولتاژ DC مدار اصلی بیش از اندازه زیاد می شود. زیرا انرژی رُنْتِنِو توسط توقف نرم موتور ایجاد می شود.	Fault Over Voltage
	دماي پره خنک کننده به میزان سطح تشخیص می رسد.	Fault Over Heat
	رله دمای الکترونیکی خطای اضافه بار موتور را تشخیص داده میدهد.(محافظت موتور)	Fault Motor Over Load
	سنسور دمای الکترونیک اضافه بار اینورتر را هنگامی که جریان خروجی بیش از 112% مقدار نامی می شود تشخیص می دهد. (محافظت اینورتر)	Fault Inverter Over Load
	خطای گشتاور بالا اعلام می شود، هنگامی که جریان خروجی برابر یا بیشتر از مقدار پارامتر Cn-26 گردد.(محافظت ماشین)	Fault Over Torque
	③ سیگنال خطای خروجی	Fault Ext.Fault3
	⑤ سیگنال خطای خروجی	Fault Ext.Fault5
	⑥ سیگنال خطای خروجی	Fault Ext.Fault6
	⑦ سیگنال خطای خروجی	Fault Ext.Fault7
	⑧ سیگنال خطای خروجی	Fault Ext.Fault8
خطای EEPROM	EEPROM (BCC, no) خراب است!	Fault Inverter EEPROM
خطای مبدل A/D (داخل CPU)		
خطای اضافه سرعت PG		Fault PG Over Sp.
PG اتصال باز است.		Fault PG Open
انحراف زیاد سرعت		Fault Sp.Deviat Over
خطای شبکه MODBUS Rخ می دهد. اینورتر به کار خود ادامه می دهد.		Fault RS-485 Interrupt

راه حل	علل رخداد خطأ
<ul style="list-style-type: none"> ولتاژ منبع و سیم بندی را چک کنید. توان برق و سیستم برق را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> توان برق خیلی کم است. به علت مقاومت سیم، افت ولتاژ رخ می دهد. موتوری با توان بالا به برق توان پایین وصل شده است. •
<ul style="list-style-type: none"> زمان شتاب نرم بسیار کوتاه است. اتصال کوتاه یا خطای زمین در قسمت خروجی اینورتر موتوری با ظرفیت بیشتر از ظرفیت اینورتر به آن وصل شده است. موتور پالس و موتور با سرعت بالا راه اندازی شده است. 	<ul style="list-style-type: none"> زمان شتاب نرم بسیار کوتاه است. اتصال کوتاه یا خطای زمین در قسمت خروجی اینورتر موتوری با ظرفیت بیشتر از ظرفیت اینورتر به آن وصل شده است. موتور پالس و موتور با سرعت بالا راه اندازی شده است.
<ul style="list-style-type: none"> سیم بندی موتور و ایمپدانس سیم بندی موتور را چک کنید. زمان توقف نرم را افزایش دهید. از مقاومت ترمز استفاده کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> مقاومت عالی موتور کم است. سیم بندی بار مناسب نیست. زمان توقف نرم خیلی کم است. ولتاژ ورودی بالا در مقایسه با ولتاژ نامی موتور
<ul style="list-style-type: none"> فن ، فیلتر و دمای محیط را چک کنید. دماهی موتور را اندازه بگیرید. از میزان بار خروجی کم کنید. تنظیمات V/F را تصحیح کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> فن خنک کننده خراب است دمای محیط افزایش یافته است فیلتر مسدود شده است اضافه بار، اجرا با سرعت پایین یا زیاد بودن زمان شتاب نرم تنظیمات نامناسب خصوصیات V-F
<ul style="list-style-type: none"> تنظیمات V/F ا تصحیح کنید. جریان نامی را تصحیح کنید. (Cn-09) اگر قبل از برطرف کردن خط، اینورتر مرتبه اولی سمت شود، احتمال دارد که صدمه دیده باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> تنظیمات نامناسب جریان نامی (Cn-09)
<ul style="list-style-type: none"> کاربرد ماشین را چک کنید. از سطح محافظتی بالاتری استفاده کنید. (Cn-32) با استفاده از Un-11 سیگنال خط را شناسایی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> خطاهای ماشین یا اضافه بار خطای ورودی سیگنال خارجی ⑧, ⑦, ⑥, ⑤, ③ و ② پارازیت نویز خارجی فشار یا ویراسیون خارجی نا مناسب بودن مقدار پارامتر ASR یا سطح محافظتی در برابر سرعت زیاد
<ul style="list-style-type: none"> سیم بندی PG را چک کنید پارامترهای ASR و سطح انحراف از سرعت را چک کنید. تنظیمات پارامترها از جمله Sn-01,Sn-02 را چک کنید. چک کنید که سیم Comm وصل شده یا نه دستگاه را ری استارت کنید، اگر خط ارتفاع نشد با ما تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> احتمالاً سیم بندی PG بطور مناسب وصل نشده و یا اتصال کوتاه رخ داده تنظیم نا مناسب پارامتر ASR یا سطح انحراف از سرعت نویز خارجی ویراسیون خارجی یا وصل نبودن سیم impact communication

نماینده رسمی اینورترهای Teco تایوان

(B). توابع هشدار و خود تشخیص

خطای کنکاکت خروجی	محتویات خط	نمایشگر LCD (انگلیسی)
	قبل از راه اندازی موتور ، ولتاژ DC مدار اصلی از سطح Under-Voltage کمتر می شود.	(blinking) Alarm DC Volt.Low
	قبل از راه اندازی موتور ، ولتاژ DC مدار اصلی از سطح Under-Voltage بیشتر می شود.	(blinking) Alarm Over Voltage
	کنکاکت محافظت گرمایی، ورودی ترمینال خارجی است.	(blinking) Alarm Over Heat
	در حالیکه جریان خروجی بیشتر یا برابر با تنظیمات Cn-26 اضافه گشتاور تشخیص داده می شود. با این وجود، 12 Sn-12 طوری تنظیم شده است که اینورتر بدون توجه به هشدار اضافه گشتاور به کار خود ادامه می دهد.	(blinking) Alarm Over Torque
	هنگام شتاب نرم ، (تابع) محافظت در برابر Stall اجرا می شود.	-----
	هنگام اجرا،(تابع) محافظت در برابر Stall اجرا می شود.	
	هنگام توقف نرم،(تابع) محافظت در برابر Stall اجرا می شود.	
	فرمان های چرخش راستگرد و چپگرد، متناسب با برای دوره زمانی حد اکثر 500ms تشخیص داده می شوند. (اینورتر بر طبق شیوه توقف پارامتر Sn-04 متوقف می شود).	(blinking) Alarm External Fault
	خطای برد ارتباطی MODBUS رخ می دهد و اینورتر به کار خود ادامه می دهد.	(blinking) Alarm RS-485 Interrupt
	خطای انتقال اپراتور دیجیتال	Comm. Fault
	سیگنال B.B خارجی در نقش (ورودی ترمینال ③)(اینورتر متوقف می شود و موتور بدون ترمز می ایستد.)	(blinking) Alarm B.B
	تنظیم نا مناسب ظرفیت اینورتر (Sn-01)	Alarm Input Error
	تنظیم نا مناسب سیگنال ورودی چند کاره (Sn-25,26,17,28)	
	تنظیم نا مناسب ویژگی های V/F (Cn-02~08)	
	تنظیم نا مناسب Cn-18,Cn-19	
	سرعت بیش از حد (دامه اجرا)	(blinking) Alarm Over Speed
	PG اتصال کوتاه (مدار - باز)	(blinking) Alarm PG Open
	انحراف بیش از حد سرعت	Alarm Sp.Deviat Over
	خطا هنگام download و upload (دامه اجرا)	Load Fail
خطای EEPROM	داده غلط از طریق برد ارتباطی از اپراتور به اینورتر	EEPROM Fault
	داده غلط از طریق برد ارتباطی از اینورتر به اپراتور	Upload Error
	خطای تنظیم خودکار پارامتر موتور	Download Error
	اضافه بار اینورتر، تایмер اینورتر در حال کار است. (برای محافظت از اینورتر)	Alarm Auto Tun-Error
	RESET	WARN Inverter over load (Blink)

راه حل	عمل رخداد خطأ
<ul style="list-style-type: none"> ولتاز DC مدار اصلی را اندازه بگیرید . اگر ولتاز از حد مجاز پایین تر است ولتاز ورودی را regulate کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> افت ولتاز ورودی
<ul style="list-style-type: none"> ولتاز DC مدار اصلی را اندازه بگیرید . اگر ولتاز از حد مجاز بالاتر است ولتاز ورودی را regulate کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> افزایش ولتاز ورودی
<ul style="list-style-type: none"> فن ، فیلتر و دمای محیط را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> اضافه بار خطای فن خانک کننده، افزایش دمای محیط فیلتر مسدود شده
<ul style="list-style-type: none"> دستگاه را چک کنید. بار را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> خطا یا اضافه بار دستگاه
<ul style="list-style-type: none"> زمان Accel/Decel را افزایش دهید. بار را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> زمان Accel/Decel کم اضافه بار هنگام اجرا، ضربه بار اضافی رخ می دهد.
<ul style="list-style-type: none"> مدار سیستم را چک کنید. تنظیمات پارامتر های Sn-25,26,27,28 را چک کنید. پارامتر های Sn-01 و Sn-02 را چک کنید. سیم برد ارتباطی را چک کنید. دستگاه را ری استارت کنید و در صورت بر طرف نشدن مشکل با ما تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> خطای ترتیب اجرا خطای انتخاب ۳ سیم / ۲ سیم نویز خارجی ویبراسیون بیش از حد یا فشردگی سیم برد ارتباطی که بطور نا مناسب وصل شده است. برد ارتباطی بین اپراتور دیجیتال و اینورتر وصل نشده در حالیکه 5S از کار دستگاه می گذرد. برد شبکه بعد از شروع به کار به سیستم وصل شده اما خطای ارتباطی رخ می دهد.
<ul style="list-style-type: none"> بعد از پاک کردن سیگنال B.B خارجی ، فرمان جستجوی سرعت اینورتر را اجرا کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> سیگنال B.B خارجی بعنوان ورودی است.
<ul style="list-style-type: none"> KVA را مناسب تنظیم کنید. به اختلاف بین 220V,220V 220 دقت کنید. مقادیر را به ترتیب تنظیم کنید. (مقدار 25 Sn-25-Sn-28 باز کمتر از Sn-26,27,28 باشد). زمان 21,22 را نمی توان بطور همزمان بر روی کنترلکننده های ورودی چند کاره تنظیم کرد. 	<ul style="list-style-type: none"> خطای تنظیمات KVA اینورتر مقدار 28 Sn-25 مناسب نیست. فرمان جستجوی سرعت 21 و 22 همزمان تنظیم شده اند.
<ul style="list-style-type: none"> تنظیمات را تغییر دهید. حد بالا و حد پایین تنظیمات غلط است. پارامتر ASR و سطح محافظتی اضافه گشتاور را چک کنید. دار PG اتصال باز است یا به طور مناسب وصل شده اتصال کانترکتور را چک کنید. تابع بار اپراتور را نیز فعال کنید. اپراتور را تعویض کنید. مجدد داده را برای اپراتور Load کنید. اتصال کانترکتور را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> مقادیر Cn-02~Cn-08 مناسب نیستند. $F_{max} > F_B > F_{min}$. تنظیم نا مناسب پارامتر ASR یا سطح محافظتی اضافه گشتاور اتصال نا مناسب بین اپراتور و اینورتر کانترکتور درست وصل نشده است. خطای EEPROM اپراتور فرمت نا مناسب داده اینورتر نویز برد شبکه ظرفیت اینورتر و موتور یا هم تناسب ندارند. اتصال بین موتور و اینورتر قطع شده است. بار موتور نا متعادل است. اضافه بار موتور در ۵ دقیقه رسیست می شود.
<ul style="list-style-type: none"> نسبت ظرفیت اینورتر موتور ، سیم بندی و بار موتور را چک کنید. 	
<ul style="list-style-type: none"> 	